

02

Dodávateľ: SYSTEM ALARM, s. r. o. Pri hati 14778/8 08005 Prešov	Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 Tel.: E-mail: ekonompko@gmail.com Park kultúry a oddychu Hlavná 50 08001 Prešov
IČO: 43971113 DIČ: 2022547791 IČ DPH: SK2022547791 Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.19750/P Tel.: E-mail: salamon@systemalarm.sk Fax: WWW: www.systemalarm.sk	
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2403 9826 BIC: TATRSKBX Účet: 2624039826/1100 VS: 202302003 Banka: Tatra banka, a.s.	
Dátum dodania/pzp: 06.02.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 06.02.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 13.02.2023 Objednávka: 41/2023 Číslo dod. listu: 202302003 Zákazka: 1044P-2023 Stredisko:	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 06 -02- 2023 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:

Fakturujeme Vám

prijatú zálohu vo výške 50% podľa cenovej ponuky

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	prídavný pomocný materiál - elektroinštalačný, spojovací a čistiaci	1,000	ks	5,00	5,00	20,0	6,00	6,00	
2.	1.diagnostika: kontrola (meranie) elektronických prvkov - fotobunky, indukčná slučka, prvky bolo nutné demontovať a po elektrickom meraní namontovať, dotiahnutie elektrických kontaktov, kontrola mechanických častí: zistená mechanická závada - rozkalibrovanie zdvíhacieho mechanizmu rampy, čo spôsobovalo zvýšené zaťaženie na motor a prepálenie ochranej poistky, 2.odstránenie závady: kalibrácia mechanizmu (vyváženie ramena) , funkčná skúška Poznámka: rozkalibrovanie bolo spôsobené neoprávnenou manipuláciou - ručné zdvihnutie ramena (dvaja technici / hod.)	3,000	h	40,00	120,00	20,0	48,00	144,00	
3.	servisný výjazd	1,000	ks	21,00	21,00	20,0	25,20	25,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	146,00	29,20	175,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 175,20 EUR

Slovom: Jednotosedemdesiatpäť 20/100 EUR
Pri hati 14778/8, 080 05 Prešov
IČO: 43 971 113
IČ DPH: SK2022547791